

SI

Navodila za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje plinskih filtrov Marchel

BG

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

PL

PT

RO

RU

SE

SK

Download:

www.marchel.de

SI

1.0 Kazalo

1.0 Kazalo

2.0 Uvod

3.0 Navedba serij plinskih filtrov

- 3.1 Plinski filtri s tkanino
- 3.2 Celični plinski filtri/kotni filtri

4.0 Predvidena uporaba

5.0 Vgradnja

- 5.1 Mesto in položaj vgradnje
- 5.2 Montaža plinskih filtrov
- 5.3 Preverjanje tesnosti po montaži

6.0 Dajanje v obratovanje

- 6.1 Preverjanja pred dajanjem v obratovanje
- 6.2 Dajanje plinskih filtrov v obratovanje

7.0 Vzdrževanje, popravila, preverjanja

- 7.1 Dovoljene vrednosti izgube tlaka Δp
- 7.2 Obseg vzdrževanja
- 7.3 Odpiranje plinskih filtrov ali sproščanje priključnih povezav
- 7.4 Vzdrževanje
- 7.5 Zapiranje plinskih filtrov in njihova ponovna uporaba

8.0 Nadomestni deli

9.0 Transport in shranjevanje

10.0 Splošni varnostni napotki

11.0 Splošno

12.0 Ocena tveganja/analiza tveganja

13.0 Momenti privijanja in torzijski momenti, količine pretoka

- 13.1 Momenti privijanja Ma za vijke pokrova
- 13.2 Momenti privijanja MA za zaporne vijke
- 13.3 Momenti privijanja MA za prirobenične priključne povezave
- 13.4 Torzijski momenti T_{max} za navojne priključne povezave
- 13.5 Količine pretoka Q_{max} (dejanski kubični metri)
- 13.6 Navodilo za privijanje

14.0 Izjava o skladnosti

- 14.1 Izjava o skladnosti ..10., ..20., ..21., ..22., ..23..
- 14.2 Izjava o skladnosti ..30., ..35., ..50., ..55..
- 14.3 Izjava o skladnosti ..70..

A1. Pretočni diagram serije plinskih filtrov ..10., ..20., ..21., ..22., ..23..

A2. Pretočni diagram serije plinskih filtrov ..30., ..35., ..50., ..55..

2.0 Uvod

Ta navodila vsebujejo pomembne informacije za strokovno vgradnjo, varno uporabo in vzdrževanje plinskih filtrov Marchel in jih je treba pred začetkom kakršnega koli opravila skrbno prebrati, jih upoštevati v vseh točkah in po predvidenem zaporedju in jih shraniti tako, da so prosto dostopna vsem pooblaščenim osebam.

 Vsa dela sme izvajati izključno pooblaščeno strokovno osebje, ki ima ustrezna dovoljenja za plinske inštalacije. Pri tem mora upoštevati ta navodila kakor tudi zakone, standarde in direktive ter predpise za inštalacijo, preverjanje in varnost, ki veljajo na mestu postavitve plinskih filtrov, ter delovne liste nem. združenja za plin, vodo TRGI in vodo DVGW št. G 495 in G 498 v zvezi z vgradnjo, dajanjem v obratovanje, popravili, preverjanji in vzdrževanjem. Neupoštevanje bi lahko pripredlo do motenj delovanja plinskih filtrov in občutne osebne ter materialne škode.

V primeru vprašanj in nejasnosti se pred začetkom del obrnite na proizvajalca.

Heinz Marchel GmbH & Co. KG
Ringstraße 3
49134 Wallenhorst / Germany

Telefon: 0049 (0)5407 / 8989-0
Internet: www.marchel.de
E-naslov: info@marchel.de

3.0 Navedba serij plinskih filtrov

3.1 Plinski filtri s tkanino (s polkrožno upognjeno netkano filtrirno tkanino)

- Navojni filtri:
Serija .. 10 .. Navojni filtri Al
- Prirobnični filtri:
Serija .. 20 .. , .. 21 .. Prirobnični filtri Al
Serija .. 22 .. , .. 23 .. Prirobnični filtri Al, primerni za bioplín
Serija .. 50 .. Prirobnični filtri GGG ravna izvedba
Serija .. 55 .. HTB-Prirobnični filtri GGG ravna izvedba

3.2 Celični plinski filtri/kotni filtri (s cilindričnimi filtrirnimi vložki v izvedbi z gubami)

- Celični plinski filtri:
Serija .. 70 .. Prirobnični filtri Al
Serija .. 80 .. Prirobnični filtri GGG
- Prirobnični filtri kotni:
Serija .. 30 .. Prirobnični filtri GGG kotna izvedba
Serija .. 35 .. HTB-Prirobnični filtri GGG kotna izvedba

Ta navodila veljajo tudi za vse serije plinskih filtrov Marchel, ki niso navedeni pod 3.1 in 3.2, pa so primerljive izvedbe, npr. za plinske filtre starejšega datuma (pretekli modeli filtrov) ali za posebne vrste izdelave.

4.0 Predvidena uporaba

Plinski filtri so namenjeni izključno za mehansko izločanje delcev umazanije in prahu, ki jih nosi plin, iz suhih kurišnih plinov iz javne oskrbe s plinom po delovnem listu DVGW (Nemško združenje strokovnjakov za plin in vodovod) G 260 (primernost za bioplín in 100-odstotni vodik je treba preveriti od primera do primera => glejte tudi tehnično dokumentacijo za serije plinskih filtrov) ter zrak. Seriji ..22.. in ..23.. sta zaradi premaza posebno primerni za bioplín.

Plinski filtri so zasnovani za konstantne pretočne razmere. Nekonstantne pretočne razmere, npr. pulsirajoči pretoki, lahko povzročijo poškodbe filtrirnih elementov (filtrirnih tkanin/filtrirnih vložkov) in ovirajo delovanje.

Plinski filtri se smejo uporabljati samo ob upoštevanju pogojev uporabe, ki jih določa in dovoli proizvajalec in ki so navedeni na tipski tablici.

Za uporabo filtrov za druge vrste plinov ali pod drugimi pogoji je potrebno izrecno dovoljenje proizvajalca.

5.0 Vgradnja

5.1 Mesto in položaj vgradnje

Plinski filtri so brez dodatnih ukrepov primerni le za vgradnjo v notranjosti zgradb in za uporabo pri suhem in neagresivnem okoliškem zraku. Za uporabo pri rahlo agresivnem zraku v okolini, na primer pri slanem morskom zraku, so primerni le filtri serija ..22.. in ..23..

Pri postavitvi na prostem mora stranka pri vseh plinskih filterih na mestu postavitve predvideti primerno vremensko zaščito, npr. zaprt ohišje (okrov) za zaščito pred vremenskimi vplivi.

Plinski filtri morajo biti obvezno zaščiteni pred vlago, najvišja dovoljena temperatura za uporabo pa nikakor ne sme biti presežena oz. nedosežena. Po potrebi stranka na mestu postavitve dodatno vgradi še izolacijo in ogrevanje.

- Stiku z zidovi ali podobnim se obvezno izogibajte. Minimalen odmak 20 mm
- Za zamenjavo filtrirnih elementov pri plinskih filterih s tkanino in kotnih filterih je za izgradnjo potrebno imeti na razpolago najmanj toliko prostora, kot je visoko celotno ohišje filtra.
Za zamenjavo filtrirnih elementov pri celičnih plinskih filterih je za izgradnjo potrebno imeti na razpolago najmanj toliko prostora, kot je visok spodnji del ohišja.
- Plinski filtri so primerni za vgradnjo in navpične ali vodoravne cevovode. Obvezno upoštevajte smer pretoka; označujejo jo smerne puščice na ohišjih.
Pri vgradnji v navpične cevovode je dovoljena smer pritoka v plinske filtre samo od spodaj navzgor; drugače pa je položaj vgradnje poljuben. Pri seriji ..10.. (Rp $\frac{1}{2}$ – Rp 2), pri seriji ..20.., seriji ..21, seriji ..22 in seriji ..23.. (z DN 25 – DN 100) je priporočljiv položaj vgradnje z obratom za 90° (pokrov na stran).

5.2 Montaža plinskih filtrov

- Odstranite zaporne pokrove/etikete na priključnih povezavah
- Plinske filtre je treba vgraditi brez napetosti
- Plinski filtri se ne smejo uporabljati kot vzvodi
- Uporabljati se sme samo primerno orodje, za montažo npr. momentni ključ (ne uporabljajte cevnih klešč!)!
- Za priključne povezave uporabljajte le primerne vijke in primerna ter dovoljena tesnila in tesnilne materiale
- Vijake za prirobenične priključne povezave postopoma in enakomerno navzkrižno privijte. Pri tem upoštevajte momente privijanja (MA) v tabeli 13.3
- Pri navojnih priključnih povezavah upoštevajte torzijske momente T_{max} v tabeli 13.4

5.3 Preverjanje tesnosti po montaži

- Preverjanje tesnosti izvajajte samo s primernimi preskusnimi mediji, npr. z zrakom
 - Preskusni medij se sme v plinske filtre dovajati le počasi
 - Preskusni tlak je lahko največ 1,2 x dovoljeni obratovalni nadtlak PS, v skladu s tipsko tablico
- Ohišje filtra in vse priključne povezave preverite glede tesnosti. V primeru netesnosti ohišja plinskega filtra je treba zamenjati celoten plinski filter. Če so priključne povezave netesne, preverite tesnilne površine, tesnila in izvedbo montažnih del in netesnost odpravite. V primeru tesnosti opravite vsa preverjanja v skladu s 6.1.

6.0 Dajanje v obratovanje

6.1 Preverjanja pred dajanjem v obratovanje

- Še enkrat preverite skladnost s predvideno uporabo in pogoje uporabe
- Preverite smer pretoka, ki jo označujejo smerne puščice na ohišjih filtrov
- Preverite vse vijke pri plinskih filtrih – tudi vijke v vijačnih povezavah – glede prisotnosti in trdnosti naseda, v zvezi s tem primerjajte momente privijanja (MA) v tabelah 13.0
- Preverite upoštevanje vseh predpisov v zvezi z vgradnjijo, varnostjo in preprečevanjem nesreč
- Plinske filtre in njihovo vgradnjo natančno preverite glede pomanjkljivosti ali poškodb
- Preverite popolnost obsega tehnične dokumentacije in čitljivost tipskih tablic

6.2 Dajanje plinskih filtrov v obratovanje

Plinski filtri in priključne povezave morajo biti absolutno tesni in ne smejo imeti nobenih pomanjkljivosti ali poškodb. Plinske filtre lahko daste v obratovanje samo pod zgoraj navedenim pogojem in samo, če je nedvoumno zagotovljeno, da ne obstaja nikakršna nevarnost za osebe ali stvari.



Pri netesnosti, pomanjkljivostih ali poškodbah kakršne koli vrste plinskih filtrov ne smete dati v obratovanje.

Tlak se sme v plinskih filtrih ustvarjati le počasi z odpiranjem zapornih armatur. Pri tem je treba obvezno upoštevati in vzpostaviti dovoljene pogoje obratovanja, ki so navedeni na tipskih tablicah plinskih filtrov.

7.0 Vzdrževanje, popravila, preverjanja

Vzdrževanje, popravila in preverjanja je treba izvesti v skladu s temi navodili ter zakoni, standardi, direktivami, predpisi za instalacijo, preverjanje in varnost, ki veljajo na mestu postavitve plinskih filtrov. Še posebej pa je treba upoštevati delovne liste DVGW G 495 in G 498. Filtrirne elemente in tesnila je treba menjavati v odvisnosti od njihove umazanosti, izgube tlaka in stanja ob upoštevanju obratnih razmer, najmanj pa enkrat letno. Pri filtrih za seriji ..22 .. in ..23 .. pa jih zamenjajte najmanj enkrat na pol leta. Na začetku naj bodo intervali menjave krajsi, da si pridobite konkretno izkušnje in zvezi z umazanostjo, izgubo tlaka, obrabo in morebitnimi poškodbami.

7.1 Dovoljene vrednosti izgube tlaka (diferenčni tlaki Δp)

- za plinske filtre s tkano (po 3.1) : maks. Δp 50 mbar
- za celične plinske filtre/kotne filtre (po 3.2) : maks. Δp 500 mbar

Zamenjava filtrirnih elementov je potrebna najpozneje, ko so dosežene te vrednosti Δp .

7.2 Obseg vzdrževanja

- Zamenjava umazanih ali poškodovanih filtrirnih elementov (filtrirne tkanine/vložki)
- Zamenjava tesnil pokrova (O-tesnil)
- Čiščenje ohišja plinskih filtrov
- Preverjanje ohišij plinskih filtrov in vseh delov dodatne opreme ter delov za prigradnjo glede pomanjkljivosti ali poškodb

7.3 Odpiranje plinskih filtrov ali sproščanje priključnih povezav



Vsa dela se praviloma smejo izvajati le, kadar plinski filtri niso pod tlakom. Po odpravi tlaka in pred začetkom kakršnih koli del ter pred vsakim odpiranjem plinskih filtrov ali sproščanjem priključnih povezav morate obvezno počakati najmanj 5 minut, da se morebiti prisoten elektrostatični naboj odpravi.

- Cevovod na vhodni strani pred plinskim filtrom zaprite tako, da je neprepusten za plin
- Razbremenite tlak v plinskih filterih in cevovodu. Eksplozivne pline je treba spuščati v ozračje tako, da ne predstavljajo nevarnosti za ljudi in okolje.
- Odvijte vijke pokrova v obratni smeri urnega kazalca in pokrov previdno dvignite.
!!! Pozor: Na stran s čistim plinom ne sme prodreti nikakršna umazanija!!!

7.4 Vzdrževanje

- Odpiranje plinskih filtrov ali odvijanje priključnih povezav v skladu s 7.3
- Umazane ali poškodovane filtrirne elemente previdno odstranite iz ohišja filtra.
!!! Pozor: Na stran s čistim plinom ne sme prodreti nikakršna umazanija!!!
- Previdno odstranite tesnila pokrova. Pri tem ne sme priti do poškodb utora O-tesnila.
- Ohišje filtra in pokrov znotraj in zunaj skrbno ocistite z eksploziskom zaščitenim sesalnikom, krpo ali čopičem. Čiščenje mora biti izvedeno na suho.
- Uporaba kemičnih sredstev ni dovoljena. Za odstranjevanje umazanije in prahu iz notranjosti ohišja lahko uporabite morebitno obstoječo izvrtino za čiščenje na dnu ohišja. Merilne izvrtine ob strani niso primerne za ta namen.
- Ohišja filtrov, pokrove, vijke, tipske tablice in – če se uporabljajo – dele dodatne opreme preverite glede pomanjkljivosti ali poškodb
- Nadomestne dele pred vgradnjijo preverite glede ustreznosti, poškodb ali pomanjkljivosti
- Odvisno od serije filtrov vставite novo filtrirno tkanino, nov filtrirni vložek in novo tesnilo pokrova ter pri tem pazite na pravilnost naseda. Pri celičnih plinskih filterih z ravnim prehodom zamenjajte tudi tesnila filtrirnih patron.
- !!! Pozor: Tesnila morajo biti za namestitev segreta na najmanj +5°C !!!**
- Ohišja filterov zaprite s pokrovi v skladu s 7.5

7.5 Zapiranje plinskih filtrov in njihova ponovna uporaba

- Pokrov filtra z O-tesnilom previdno položite na ohišje in ga poravnajte
- Vijke pokrova rahlo naoljite in jih v smeri urnega kazalca postopoma in enakomerno navzkrižno privijte s primernim orodjem. Pri tem upoštevajte momente privijanja v tabeli 13.1.
- Pazite na pravilnost naseda pokrova. Pokrov mora izravnano nalegati. Ne smete stisniti O-tesnila. Vidna obodna reža, ki ostane med pokrovom in ohišjem celičnih plinskih filtrov, mora biti enakomerna.
- Ponovno preverite tesnost plinskih filtrov in priključnih povezav v skladu s točkami 5.3, 6.1 in 6.2 v teh navodilih in plinske filtre dajte v obratovanje



8.0 Nadomestni deli

Uporabljati se smejo samo originalni nadomestni deli (filtrirni elementi, tesnila in vijaki) proizvajalca plinskih filterov „Marchel“.

Pri uporabi drugih nadomestnih delov varna varna uporaba in delovanje plinskih filterov nista zagotovljena.

Pri naročilu nadomestnih delov je nujno treba navesti natančno oznako tipa plinskega filtra v skladu s tipsko tablico.

9.0 Transport in shranjevanje

Plinske filtre in nadomestne dele je treba transportirati in hraniti na suhem, brez prisotnosti prahu in zaščitene pred poškodbami. Poleg tega je treba nadomestne dele hraniti v temi.

Pri tesnilih ne sme biti presežen čas skladiščenja 2 let.

Dovoljena temperatura transporta in skladiščenja za plinske filtre in nadomestne dele znaša 10 °C do 40 °C.

(FKM / FPM - tesnila ali primerljiva -10°C do +40°C)

10.0 Splošni varnostni napotki

Poskrbite za zadostno prezračevanje prostora postavitve.

Ogenj, iskre in kajenje so prepovedani!

Morebitne izvrstice za preizkus in/ali čiščenje na plinskih filtrih imajo odprtji premer >1 mm. Pri uporabi plinskih filterov v prosto dostopnih prostorih hišne inštalacije je treba izvajati ustrezne ukrepe za varstvo pred manipuliranjem in upoštevati pravilnik združenj DVGW/TRGI v veljavni izdaji.

V primeru nestrokovne vgradnje, nestrokovnega vzdrževanja, servisiranja, preverjanj in ob neupoštevanju dovoljenih pogojev uporabe varna uporaba in delovanje plinskih filterov nista zagotovljena, glejte pod 12.0.

Na plinskih filtrih ni dovoljeno izvajati nikakršnih sprememb.

Tipske tablice vsebujejo pomembne podatke, ki so relevantni za varnost, in jih ne smete odstraniti ali spremeniti. Tipske tablice morajo biti dobro čitljive.

11.0 Splošno

Podrobne tehnične informacije o plinskih filtrih Marchel (npr. mere, teže, finost filterov, diagrami pretoka, vrednosti izgube tlaka Δp etc.) se nahajajo na internetu pod www.marchel.de, od koder si jih lahko tudi prenesete. Isto velja za izjave o skladnosti, certifikate ES o pregledu tipa in druge certifikate.

Če plinski filteri spadajo v področje veljavnosti ustrezen direktive ES, v skladu s katero so bili preverjeni in odobreni, je tem navodilom priložena tudi ustrezena izjava o skladnosti.

Navodila v drugih jezikih – glejte oznake za države na strani 1 – so vam za prenos na razpolago na internetu pod www.marchel.de.

Pravno obvezujoč je izključno izvod v nemškem jeziku. Pri vseh drugih jezikovnih različicah gre za neobvezujoče prevode.

12.0 Ocena tveganja/analiza tveganja

Pri strokovni vgradnji, delovanju, servisiranju, vzdrževanju in preverjanjih v skladu s temi navodili, plinski filtri sami po sebi ne predstavljajo vira nevarnosti.

 Pri neupoštevanju teh navodil pa lahko pride do najtežjih poškodb oseb, vse tja do smrtnih poškodb, poleg tega pa tudi do visoke materialne škode in motenj delovanja celotne opreme. V primeru netesnosti obstaja občutna nevarnost eksplozije. Zato je treba netesnosti obvezno preprečiti.

Napake/vzroki	Možne posledice	Ukrepi za preprečevanje
Nestrokovna montaža	Poškodbe ohišja in tesnil, posledična netesnost in sproščanje medija. Nevarnost eksplozije!	Upoštevanje predpisov za montažo v skladu s temi navodili
Prekoračitev dovoljenega obratovalnega nadtlaka PS	Poškodbe ohišja in tesnil, posledična netesnost in sproščanje medija. Nevarnost eksplozije!	Upoštevanje določb v skladu s tipskimi tablicami plinskih filtrov
Prekoračitev dovoljene temperature za uporabo TS	Poškodbe tesnil in filtrirnih elementov, posledično ovirano delovanje, netesnost in sproščanje medija. Nevarnost eksplozije!	Upoštevanje določb v skladu s tipskimi tablicami plinskih filtrov
Prekoračitev dovoljene količine pretoka Q_{\max}	Previsoka hitrost pretoka, posledično poškodbe filtrskih elementov, ovirano delovanje, predor prahu	Upoštevanje določb v skladu s tipskimi tablicami, dobavnicami in tehničnimi specifikacijami
Uporaba z nedovoljenimi mediji (tekočimi, agresivnimi)	Poškodbe tesnil, filtrskih elementov in ohišij. Posledično ovirano delovanje, netesnost in sproščanje medija. Nevarnost eksplozije!	Upoštevanje navodil za predvideno uporabo
Nestrokovno vzdrževanje ali uporaba neprimernih nadomestnih delov	Ovirano delovanje, netesnost in sproščanje medija. Nevarnost eksplozije!	Upoštevanje določb v teh navodilih
Neupoštevanje smeri pretoka	Ovirano delovanje in umazanost sledečih naprav in varnostnih priprav	Upoštevajte smerne puščice na ohišjih filtrov
Prekoračitev dovoljenega diferenčnega tlaka Δp	Poškodbe filtrskih elementov, ovirano delovanje, predor prahu	Nadzor diferenčnega tlaka, upoštevanje vzdrževalnih intervalov in menjava filtrskih elementov
Prehitro ustvarjanje tlaka v plinskih filtroh	Poškodbe filtrskih elementov, ovirano delovanje, predor prahu	Počasno odpiranje zapornih armatur
Neupoštevanje minimalnega časa čakanja (5 minut) po odpravi tlaka pred začetkom vseh del.	Morebiti prisoten elektrostatičen naboj. Nevarnost eksplozije!	Upoštevanje minimalnega časa čakanja 5 minut v skladu s temi navodili (glejte 7.3)

13.0 Momenti privijanja in torzijski momenti, količine pretoka

13.1 Momenti privijanja M_a za vijke pokrova

Serije plinskih filtrov (po navedbi v 3.0)	Vijaki		maks. dov. M_a
	Mere	Kakovost	
.. 10 .. navojni filtri Al	M6	ISO 4762 - 8.8, pocink., ISO 4762 - A4-80	6 Nm
.. 20 .. 21 .. prirobenični filtri Al	M8	ISO 4762 - 8.8, pocink., ISO 4762 - A4-80	13 Nm
.. 30 .. prirobenični filtri GGG kotna izvedba	M10	ISO 4762 - 8.8, pocink., ISO 4762 - A4-80	22 Nm
.. 50 .. prirobenični filtri GGG ravna izvedba	M12	ISO 4762 - 8.8, pocink., ISO 4762 - A4-80	35 Nm
.. 70 .. celični plinski filtri Al	M16	ISO 4762 - 8.8, pocink., ISO 4762 - A4-80	90 Nm
.. 80 .. celični plinski filtri GGG			
.. 22 .. prirobenični filtri Al, so primerni za bioplín	M6	ISO 4762 - A4-80	6 Nm
.. 23 .. prirobenični filtri Al, so primerni za bioplín	M8	ISO 4762 - A4-80	13 Nm
	M10	ISO 4762 - A4-80	22 Nm
HTB-prirobenični filtri GGG	M6	ISO 4017 - št. mat. 1.7709, pocink.	6 Nm
.. 35 .. kotna izvedba	M8	ISO 4017 - št. mat. 1.7709, pocink.	13 Nm
.. 55 .. ravna izvedba	M10	ISO 4017 - št. mat. 1.7709, pocink.	22 Nm

13.2 Momenti privijanja M_a za zaporne vijke DIN 908 - ST

.. 20 .. in .. 21 ..	*G 1/4 A	s tesnilnim obročem DIN 7603 - A, FA	25 Nm
.. 30 .. in .. 50 ..	G 1/4 A	s tesnilnim obročem DIN 7603 - A, AI	25 Nm
.. 70 .. in .. 80 ..	*G 1/2 A	s tesnilnim obročem DIN 7603 - A, FA	30 Nm
* para .. 22 .. , .. 23 .. , .. 35 .. in .. 55 ..	G 1/2 A	s tesnilnim obročem DIN 7603 - A, AI	50 Nm
	G 1 A	s tesnilnim obročem DIN 7603 - A, AI	80 Nm

13.3 Momenti privijanja M_a za prirobenične priključne povezave

.. 20 .. , .. 21 .. , .. 22 .. in .. 23 ..	M12	DIN 939 - 8.8	50 Nm
.. 30 .. , .. 35 .. , .. 50 .. in .. 55 ..	M16	DIN 939 - 8.8	125 Nm
.. 70 .. in .. 80 ..	M20	DIN 939 - 8.8	240 Nm
	M24	DIN 939 - 8.8	240 Nm

13.4 Torzijski momenti T_{max} za navojne priključne povezave

Priključek	Rp 1/2	Rp 3/4	Rp 1	Rp 1 1/4	Rp 1 1/2	Rp 2
dov. T_{max} t <= 10s	55 Nm	100 Nm	125 Nm	160 Nm	200 Nm	250 Nm

13.5 Količine pretoka Q_{max} (dejanski kubični metri)

Priključek	Rp 1/2	Rp 3/4	Rp 1, DN 25	Rp 1 1/4	Rp 1 1/2, DN 40	Rp 2, DN 50
Količina pretoka Q_{max}	12 m ³ /h	22 m ³ /h	35 m ³ /h	57 m ³ /h	90 m ³ /h	140 m ³ /h

Priključek	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Količina pretoka Q_{max}	235 m ³ /h	350 m ³ /h	550 m ³ /h	870 m ³ /h	1260 m ³ /h	2250 m ³ /h	3500 m ³ /h

13.6 Navodila za privijanje

Vijke je treba postopoma in enakomerno navzkrižno zategniti v skladu z naslednjim postopkom:

1. korak: 30 % potrebnega navora
2. korak: 45 % potrebnega navora
3. korak: 60 % potrebnega navora
4. korak: 75 % potrebnega navora
5. korak: 90 % potrebnega navora
6. korak: 100 % potrebnega navora

Po izvedbi momenta privijanja v skladu s 6. korakom (100 %) je treba **vse vijke** še enkrat zategniti s 100% potrebnim navorom..



14.0 Izjava o skladnosti

14.1 Izjava o skladnosti ..10.., ..20.., ..21.., ..22.., ..23..



Declaration of Conformity

Product

Gas filter version ..10 .. 20 .. 21 .. 22 .. 23 ..

Type

Rp ½	Type	15 10 ..
Rp ¾	Type	20 10 ..
Rp 1	Type	25 10 ..
Rp 1 ¼	Type	32 10 ..
Rp 1 ½	Type	40 10 ..
Rp 2	Type	50 10 ..
DN 25	Type	25 20 ..
DN 40	Type	40 20 ..
DN 50	Type	50 20 ..
DN 65	Type	65 20 ..
DN 80	Type	80 20 ..
DN 100	Type	100 20 ..
DN 125	Type	125 20 ..
DN 150	Type	150 20 ..
DN 200	Type	200 20 .. 200 21 .. 200 22 .. 200 23 ..
DN 250	Type	250 20 .. 250 21 .. 250 22 .. 250 23 ..

Directives / Standards

2014/68/EU (> Rp 1 / DN 25)
 (EU) 2016/426
 DIN 3386 (max. PS 5 bar)
 AD 2000 Code

Type Examination

2014/68/EU (Module A2) (> Rp 1 / DN 25)
 (EU) 2016/426
 DIN 3386 (max. PS 5 bar)
 DVGW, Notified Body CE0085

We declare as manufacturer that the products accordingly labelled fulfil the requirements of the list directives and standards. They are conform to the examined type samples. Instructions to assembly according to installation, operating and maintenance instructions for Marchel gas filter (current form state).

Wallenhorst, 07.04.2022

HEINZ MARCHEL
 GMBH & CO. KG
 Ringstr. 3
 49134 Wallenhorst / Germany

Mrs. Helmut Siekamp

i. A. Magdus Menzel
 (Manager Technology)

Form KON NDFF 07.04.2022 GB



14.2 Izjava o skladnosti ..30.., ..35.., ..50.., ..55..



Declaration of Conformity

Product

Gas filter version ..30 .., ..35 .., ..50 .., ..55 ..

Type

DN 25	Type	25 30 .., 25 35 .., 25 50 .., 25 55 ..
DN 40	Type	40 50 .., 40 55 ..
DN 50	Type	50 30 .., 50 35 .., 50 50 .., 50 55 ..
DN 80	Type	80 30 .., 80 35 .., 80 50 .., 80 55 ..
DN 100	Type	100 30 .., 100 35 .., 100 50 .., 100 55 ..
DN 125	Type	125 50 .., 125 55 ..
DN 150	Type	150 30 .., 150 35 .., 150 50 .., 150 55 ..

Directives / Standards

2014/68/EU (> DN 25)
 (EU) 2016/426
 DIN 3386 (max. PS 5 bar)
 AD 2000 Code

Type Examination

2014/68/EU (Module A2) (> DN 25)
 (EU) 2016/426
 DIN 3386 (max. PS 5 bar)
 DVGW, Notified Body CE0085

We declare as manufacturer that the products accordingly labelled fulfil the requirements of the list directives and standards. They are conform to the examined type samples. Instructions to assembly according to installation, operating and maintenance instructions for Marchel gas filter (current form state).

Wallenhorst, 07.04.2022

HEINZ MARCHEL
 GMBH & CO. KG
 Ringstr. 3
 49134 Wallenhorst / Germany

.....

 Hpa. Helmut Elenkamp

.....

 i. A. Marcus Menzel
 (Manager Technology)

Form KON HDFPHTB 07.04.2022 GB



14.3 Izjava o skladnosti ..70..



Declaration of Conformity

Product Gas filter version ..70 ..

Type

DN 25	Type 25 70 ..
DN 40	Type 40 70 ..
DN 50	Type 50 70 ..
DN 65	Type 65 70 ..
DN 80	Type 80 70 ..
DN 100	Type 100 70 ..
DN 125	Type 125 70 ..
DN 150	Type 150 70 ..

Directives / Standards

2014/68/EU (> DN 25)
 (EU) 2016/426
 DIN 3386 (max. PS 5 bar)
 AD 2000 Code

Type Examination

2014/68/EU Modulus B (Type) +C2 (> DN 25)
 (EU) 2016/426
 DIN 3386 (max. PS 5 bar)
 DVGW, Notified Body CE0085

We declare as manufacturer that the products accordingly labelled fulfil the requirements of the listed directives and standards. They are conform to the examined type samples. Instructions to assembly according to installation, operating and maintenance instructions for Marchel gas filter (current form state).

Wallenhorst, 07.04.2022

HEINZ MARCHEL
 GMBH & CO. KG
 Ringstr. 3
 49134 Wallenhorst / Germany

.....

 ppd. Helmut Sienkamp

.....

 I. A. Marcus Menzel
 (Manager Technology)

Form KON Zellengasfilter 07.04.2022 GB

Telefon: 05457 8699-0
 Telefax: 05457 8699-79
 www.marchel.de
 info@marchel.de

USt-IdNr.: DE117584324
 Steuer-Nr.: 05/207/03110
 HRB 3782 / HRB 1488
 Amtsgericht: Düsseldorf

Vereinigte Volksbank eG
 (BLZ 265 900 25) Konto 1800257900
 IBAN: DE03 2659 0025 1800 2579 00
 BIC: GENODEF10SV



Kreissparkasse Bensberg
 (BLZ 265 515 40) Konto 010 008 472
 IBAN: DE39 2659 1549 010 0084 72
 BIC: NOLADE1BESB

Geschäftsführer: Dirk Marchel, Christina Marchel
 Es gelten ausschließlich unsere AGB,
 die Sie auf unserer Homepage unter
www.marchel.de einsehen können.

A1. Durchflussdiagramm für Gasfilter Baureihen ..10.., ..20.., ..21.., ..22.., ..23..
A1. Pretočni diagram serije plinskih filtrov ..10.., ..20.., ..21.., ..22.., ..23..

 Druckverlust in mbar für Erdgas, Erdölgas ($dv = 0,64$)

 Izguba pritiska v mbarih za zemeljski plin, plin nafte ($dv = 0,64$)

 Grundlinie
osnovnica

Diagramm 2

Diagramm 1

 Druckverlust in mbar für Luft ($dv = 1$)
 izguba pritiska v mbarih za zrak ($dv = 1$)

 Überdruck in bar
 nadtlak v barih

Handhabung der Diagramme

Das Diagramm 1 dient ausschließlich der richtigen Normweitenbestimmung und der Umrechnung der Durchflussmenge vom Normzustand in den Betriebszustand.

Vorgehensweise: Schritt 1

Legen Sie auf der unteren Skala die Durchflussmenge im Normzustand an, und fären Sie senkrecht bis auf die Grundlinie. Entlang der schräg verlaufenden **schwarzen Linien** ziehen Sie parallel eine Hilsline bis auf die Höhe des vorhandenen Überdrucks. Senken Sie oberhalb dieses Schnittpunktes Ihren Sie die mindestens einzuhaltende Filtergröße und die Durchflussmenge im Betriebszustand.

Beispiel:	Durchflussmenge (Normzustand) 2.000 m ³ /h Betriebsüberdruck 4 bar Ablesen: Filtergröße mindestens DN 100 Durchflussmenge (Betriebszustand) 400 m ³ /h
------------------	--

Vorgehensweise: Schritt 2

Das Diagramm 2 dient ausschließlich der Ermittlung des Druckverlustes (Δp). Legen Sie auch hierfür in Diagramm 1 auf der unteren Skala die Durchflussmenge im Normzustand an, und fären Sie wieder senkrecht bis auf die Grundlinie. Entlang der schräg verlaufenden **gelb/schwarzen Linien** ziehen Sie parallel eine Hilsline bis auf die Höhe des vorhandenen Überdrucks. Senken Sie oberhalb dieses Schnittpunktes Ihren Sie in Diagramm 2 – am Schnittpunkt mit der Kammie der zuvor ermittelten Filtergröße – den Druckverlust im Betriebszustand ab.

Ableseung für unser Beispiel:	Δp 15 mbar (Erdgas) Δp 23 mbar (Luft)
--------------------------------------	--

Für andere Gase kann der Druckverlust aus dem Dichteverhältnis abgetragen werden.

Alle Angaben beziehen sich auf Filtermatteien im Neuzustand.

Uporaba diagramrov

Diagram 1 služi izključno za določitev pravilne nazivne vrednosti in izračuna količine pretoka iz normiranega stanja v obratovalnem stanju.

Postopanje: korak 1

Na spodnjem racpedeljnici namestite količino pretoka v normiranem stanju, in se spustite napicno vse do osnovnice. Parallelno s poslovno označenimi **črtami** potegite pomožno črto vse do višine obstoječe nadlažke. Vodoravno nad tem sečiščem na hodišče najmanjšo velikost filtra, ki ga je potrebno uporabiti, ter količino pretoka v obratovalnem stanju.

Primer:	količina pretoka (normirano stanje) 2.000 m ³ /h obratovalni nadlažek 4 bar Oditek: velikost filtra znaša najmanj DN 100 količina pretoka (obratovalno stanje) 400 m ³ /h
----------------	---

Postopanje: korak 2



Diagram 2 služi izključno ugotavljanju izgubo pritiska (Δp). Tudi v ta namen namestite na diagramu 1 na spodnjem skali količino pretoka v normiranem stanju, in se spustite napicno do osnovnice. Parallelno do poslovno označenimi **rumeno/črno** črt potegite pomožno črto vse do višine obstoječe nadlažke. Navodno nad tem sečiščem odritekale na diagramu 2 – na sečišču s karakteristikami predhodno ugovovljene velikosti filtra – izgubo pritiska v obratovalnem stanju.

Oditek za naš primer:	Δp 15 mbar (zemeljski plin) Δp 23 mbar (zrak)
------------------------------	--

Za druge pline se lahko izgubo pritiska očeni in na osnovi vrednosti, ki velja za zrak, ki se jo množi/pričira s specifično maso (gostoto).


Vsi podatki se nanašajo na filter blazinice, ki so kot nove.

A2. Durchflussdiagramm für Gasfilter Baureihen ..30.., ..35.., ..50.., ..55..
A2. Pretočni diagram serije plinskih filtrov ..30.., ..35.., ..50.., ..55..



<p>Gasdurchfluss in m³/h (Betriebszustand) Pretok plina v m³/h (stanje obratovanja)</p> <p>Einsatzbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medium Erdgas - Durchfluss 4150 m³/h - Betriebsdruck 14 bar 	<p>Diagramm valjno za pline v skladu z delovnim listom DV/GW 260, kakor tudi za zrak.</p> <p>Einsatzbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medium zemeljski plin - Pretok 4150 m³/h - Obratovalni tlak 14 barov
<p>Handhabung der Diagramme siehe Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medium Erdgas - Durchfluss 4150 m³/h - Betriebsdruck 14 bar 	<p>Ergebnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mind. 1 Filtergröße DN 80 erforderlich - Durchfluss im Betriebszustand 283 m³/h (Diagramm 1) - Filterströmungsgeschwindigkeit 1,25 m/sec v filter (Diagramm 2) - Hitrost tokova v cevi 15,6 m/sec (Diagramm 3) - Izguba tlaka 27 mbar (Diagramm 3)

Druckverlust in mbar für Erdgas, Erdölgas ($dv = 0,64$)
 Izguba tlaka v mbar za zemeljski plin, plin iz zemeljskega olja ($dv = 0,64$)





**Heinz Marchel
GmbH & Co. KG
Ringstraße 3
49134 Wallenhorst / Germany**
Phone: 0049 (0) 5407 / 89 89-0
Internet: www.marchel.de
E-Mail: info@marchel.de

Managementsystem

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

